

INDICATORI DIGITALI DA PANNELLO VD4 Vcc2R_T02 INGRESSO DA TENSIONI CONTINUE 2 USCITE A RELE'

Gli indicatori digitali della serie VD4 Vcc accettano in ingresso segnali in tensione in corrente continua di valore proporzionale alla grandezza da visualizzare.
Il valore della grandezza visualizzata può essere regolato da -9999 a 9999. Per valori inferiori a -999 il segno meno viene indicato dall'accensione di un puntino posto a destra della cifra meno significativa.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

All'accensione lo strumento visualizza per circa un secondo la versione del software: **T-XX-** dove XX è il numero indicativo del software caricato dopodiché passa alla visualizzazione principale.

IMPOSTAZIONE PRESELEZIONI

Dalla fase di visualizzazione principale premere freccia giù per impostare la preselezione 1, apparirà la scritta OUT1; agire sui tasti freccia per impostare il valore e premere F per confermare. Premere freccia su per impostare la preselezione 2, apparirà la scritta OUT2; impostare il valore con i tasti freccia e confermare con F.

Il tipo di funzionamento delle uscite dipende dalle impostazioni selezionate nella fase di SETUP.

FUNZIONE DEI TASTI

FRECCIA GIU	decrementa il valore
FRECCIA SU	incrementa il valore
F	memorizza il valore ed esce dall'impostazione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione (si veda la targhetta strumento) 50/60 Hz	24Vca oppure 115/230Vca +/-10%
Potenza assorbita 115 / 230Vca)	12/24Vcc +/-15% *. 4 VA max (versione 24 / 2,5/5 Watt (versione
12/24Vcc) Tipo display 12.7 mm	4 display sette segmenti a led altezza
Salvataggio dati e preselezioni	memoria FLASH
Campo di visualizzazione	-9999 / 9999
Numero di decimali	impostabile: 0, 1 ,2 o 3
Temperatura di lavoro	da 0 a 45 °C
Dima di foratura	91 x 44 mm
Tensioni di ingresso max (si veda lo	+/- 2 Vcc, +/- 20 Vcc, +/- 200 Vcc
Caratteristiche ingresso	schema allegato)
0,2% fondo scala	risoluzione 4000 punti, precisione
Tipo contatti relè	NA, 3A, 250 Vac
Conversioni al secondo	140
Tempo risposta relè	35 mS
Grado di protezione frontale	IP54

Note:

* Nel caso di alimentazione in continua, il negativo della tensione di alimentazione (morsetto 1) è in comune con lo 0Vcc del circuito di ingresso (morsetto 7).

FASE DI SETUP

Per accedere alla fase di SETUP occorre premere il tasto F per circa 3S e, in presenza della

scritta SET, digitare la seguente chiave d'accesso: freccia su, F, freccia su, freccia su, F. Se entro 10 secondi non viene digitata la chiave l'apparecchio ritorna alla visualizzazione principale.

Le fase di SETUP presenta le seguenti voci accessibili in sequenza premendo il tasto F:

tAr	(Taratura)	Default: 0 / 2000
n.dEC	(Numero Decimali)	Default: 0
C=XX	(Modo Funzionamento Uscite)	Default: 00
iSt.	(Isteresi)	Default: 5
t. 1	(Tempo Uscita 1*)	Default: 0.5 S
t. 2	(Tempo Uscita 2*)	Default: 0.5 S
L.inF.	(Limite inferiore preselezioni)	Default: taratura minima
L.SuP.	(Limite superiore preselezioni)	Default: taratura massima

*Solo in caso di uscite impulsive.

FASE DI TARATURA

La fase di taratura permette di impostare i valori minimo e massimo da visualizzare in base alle rispettive correnti in ingresso.

In presenza della scritta "TAR." premendo uno dei tasti freccia, apparirà la scritta "-Lo-" (taratura dello zero), a questo punto **assicurarsi che la tensione in ingresso sia al valore minimo**, tramite i tasti freccia impostare il valore desiderato e premere il tasto F per memorizzare i dati.

Apparirà ora la scritta "-Hi-" (taratura valore massimo), **assicurarsi che la tensione in ingresso sia al valore massimo**, tramite i tasti freccia impostare il valore desiderato e premere il tasto F per completare la taratura e passare all'impostazione successiva. Nel caso in cui la taratura non andasse a buon fine verrà visualizzata la scritta "Er.tA" (errore taratura). In questo caso verificare di aver impostato come valore massimo un numero maggiore di quello impostato come valore minimo, assicurarsi di variare correttamente la tensione in ingresso e controllare che i collegamenti siano corretti.

Se i valori precedentemente impostati come preselezioni eccedono i limiti di taratura, il valore impostato viene sostituito col limite di taratura inferiore.

IMPOSTAZIONE DECIMALI

In presenza della scritta "n.dEC" premere in successione il tasto freccia giù per impostare in sequenza

0, 1, 2, 3 decimali. Premere il tasto F per memorizzare il dato.

MODO FUNZIONAMENTO USCITE

In questa fase si determina il modo di funzionamento delle uscite relative alle preselezioni OUT1 e OUT2.

Appare la scritta:

C=XX

ModoOUT1

Modo OUT2

Dove x specifica il modo di funzionamento come segue:

X=0	Uscita stabile per misura ≤ Preselezione
X=1	Uscita stabile per misura ≥ Preselezione
X=2	Uscita impulsiva per misura ≤ Preselezione
X=3	Uscita impulsiva per misura ≥ Preselezione

Il tasto freccia giù modifica il modo di OUT 1

Il tasto freccia su modifica il modo di OUT 2

Il tasto F memorizza il modo impostato e fa passare alla fase di impostazione isteresi

IMPOSTAZIONE ISTERESI

In presenza della scritta "iSt." premere i tasti freccia per impostare il valore ed il tasto F per

confermarlo.

Il valore impostabile va da 0 a 1000.

Impostare questo valore per evitare eventuali oscillazioni delle uscite in corrispondenza delle preselezioni.

IMPOSTAZIONE TEMPI USCITE

Nel caso di utilizzo delle uscite impulsive, il tempo di eccitazione di queste verrà impostato come segue:

In presenza della scritta "t.X" dove X sarà 1 o 2 a seconda dell'uscita in questione, agire sui tasti freccia fino a raggiungere il valore desiderato ; premere quindi F per confermare. I tempi sono espressi in secondi, i valori limite sono 0,1 / 25,0 secondi.

IMPOSTAZIONE LIMITE INFERIORE PRESELEZIONI

Limita il valore minimo impostabile come preselezione.

In presenza della scritta "L.InF." premere i tasti freccia per impostare il valore ed il tasto F per confermarlo.

Il valore impostabile va da -9999 a 9999.

IMPOSTAZIONE LIMITE SUPERIORE PRESELEZIONI

Limita il valore massimo impostabile come preselezione.

In presenza della scritta "L.SuP." premere i tasti freccia per impostare il valore ed il tasto F per confermarlo.

Il valore impostabile va da -9999 a 9999.

FASE DI TARATURA AUTOMATICA

La fase di taratura automatica permette di impostare i valori minimo e massimo da visualizzare in base alle rispettive tensioni in ingresso memorizzate durante la fase di taratura tradizionale

Per accedere a questa fase occorre premere il tasto F per circa 3S e, in presenza della scritta SET, digitare la seguente chiave d'accesso: freccia su, F, freccia su, freccia giù, F.

In presenza della scritta "TAR.A." premendo il tasto F si esce dalla fase senza modificare la taratura,





In presenza della scritta "TAR.A." premendo uno dei tasti freccia , apparirà la scritta "-0-" (taratura dello zero), a questo punto è possibile premere F per saltare la taratura del minimo senza modificare il valore, oppure tramite i tasti freccia impostare il valore desiderato e premere il tasto F per memorizzare i dati.

Apparirà ora la scritta "-Hi-" (taratura valore massimo), premere F per saltare la taratura del massimo senza modificare il valore oppure tramite i tasti freccia impostare il valore desiderato e premere il tasto F per completare la taratura e uscire da questa fase

Nel caso in cui la taratura non andasse a buon fine verrà visualizzata la scritta "Er.tA"(errore taratura). In questo caso verificare di aver impostato come valore massimo un numero maggiore di quello impostato come valore minimo.

Se i valori precedentemente impostati come preselezioni eccedono i limiti di taratura, il valore impostato viene sostituito col limite di taratura inferiore.

N.B.: I valori di tensione minimo e massimo utilizzati in questa fase sono quelli memorizzati durante la fase di taratura tradizionale, quindi è necessario avere effettuato almeno una fase di taratura con i valori di tensione desiderati prima di eseguire la fase di taratura automatica.



Oppure (1)
0V
24VCA

Alimentazione

(1) Vedi targhetta di immatricolazione strumento

DISEGNO N.	C2580	CODICE				SCALA	FOGLIO	SOSTITUITO DA	DATA	FIRMA	DISEGNATO	DATA	SOFTWARE
DENOMINAZIONE	VD4	Collegamenti esterni			TOLL.	1 di 1					T.R.	30.7.03	
					±0.1	MATER.	SOSTITUISCE	DATA	FIRMA	VISTO	FILE	C2580.DWG	
NOTE	Versione VCC2R	MODIFICHE			DESCRIZIONE		DATA	FIRMA					
CLIENTE													

elsa SRL

VIA VITTORIO VENETO, 4
20094 CORSICO (Milano)
TEL. 024519561 FAX. 0245103406